




BIOHAZARD

1996-2011 15TH ANNIVERSARY



15周年 サムライ エッジ改

| No. | パーツ名 | 修理時の交換価格 |
|--------|---------------------------|----------|
| SE-101 | サムライエッジ改 スライド (塗装済) | 4,725 |
| SE-102 | サムライエッジフロントサイト(ダイカスト) | 368 |
| SE-103 | リアサイト (ダイカスト) | 998 |
| SE-104 | セフティーレバー右 | 368 |
| SE-105 | サムライエッジアウターバレル (シルバー) | 1,260 |
| SE-106 | リコイルSPガイド (ダイカスト/シルバー) | 840 |
| SE-107 | トリガー (メッキ) | 630 |
| SE-108 | スライドストップ (ロング) | 630 |
| SE-109 | ハウジングキャップ | 158 |
| SE-110 | サムライエッジグリップ左インナー(メタリオン付) | 1,575 |
| SE-111 | グリップ右インナー(メタリオン付) | 1,575 |
| SE-112 | グリップ左アウター | 840 |
| SE-113 | グリップ右アウター | 840 |
| SE-114 | バインドネジ Θ M4×7 (2本) | 210 |
| SE-115 | バインドネジ Θ M4×5 (2本) | 158 |
| SE-116 | SPピン ϕ 2×8 | 32 |

*価格は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
*パーツリストの価格は税込み価格です。

注意

バイオハザード“サムライエッジ”は(株)カプコンとの提携商品の為 “サムライエッジ専用パーツ”の販売はいたしません。修理・パーツ交換対応のみとなりますので破損したパーツを同封して東京マルイまでお送りください。(専用パーツを紛失させると修理、パーツ交換ができません。部品が破損していても処分せず、必ず同封してください)

上記表示金額は修理時の交換に要する金額となります。尚、修理内容によって調整費等、表示価格以外の金額が加算されます。あらかじめご了承ください。

- 上記パーツ図、およびパーツ表に記載されていないパーツは、M92Fガスブローバック説明書、9P・10Pをご覧ください。
- 92B-〇〇は、M92Fガスブローバック用パーツ
SE-〇〇〇は、15周年サムライ エッジ改用パーツです。

注意 汚れ落としには中性洗剤を使用し、シンナー等は絶対に使用しないでください。



東京マルイ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬4-16-16